## Mobilly Kabellose Maus, ultradünn



Stellen Sie den Schalter auf Bluetooth.

Automatische Kodierung nach dem Einschalten.



Öffnen Sie Ihr Bluetooth-Gerät.



Stecken Sie den USB-Anschluss in den Computer.

Schalten Sie die Maus ein.

- 1. Eingangsspannung 5 V, Strom ÿ 1 A, 2–3 Stunden zum Laden.
- $\hbox{2. Erzwungene Codezuweisung durch Dr\"{u}cken von DPI nach dem Einschalten}.$

## Verteiler

Sunnysoft sro

Kovanecká 2390/1a

19000 Prag 9

Tschechische

Republik www.sunnysoft.cz